



หัวข้อ : วิธีการแก้ไข Scan หรือ Copy จากช่อง ADF แล้วเป็นเส้น
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6170,L6190

หาก Scan หรือ Copy จากช่อง ADF แล้วเป็นเส้น
เบื้องต้นให้ลองทำความสะอาดตรงกระจกสแกนของ ADF โดยมีวิธีการดังนี้

1. ทำการ **ปิดเครื่อง** ก่อน หลังจากนั้น **เปิดฝาชุด ADF** ขึ้นโดยดันไปด้านขวามือ ตามแนวลูกศร ดังภาพ




2. จับ **ฝาชุด ADF** แล้วเปิดไปด้านซ้ายมือ ตามแนวรูปศร ดังภาพ




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการแก้ไข Scan หรือ Copy จากช่อง ADF แล้วเป็นเส้น
รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : L6170,L6190

3. จะเห็นภายในช่อง ADF จับตรง **ที่กั้นกระดาษสีเทา** แล้วเปิดขึ้นไปอีก 1 ชั้น




4. เมื่อเปิดขึ้นมาจะเห็นช่องสแกนภายใน ช่อง ADF ดังภาพ



หัวข้อ : วิธีการแก้ไข Scan หรือ Copy จากช่อง ADF แล้วเป็นเส้น
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6170,L6190

5. จะเห็นแถบกระจกแผ่นเล็กๆ เหมือนในรูป แนะนำใช้ผ้าเช็ดแว่น หรือ ผ้าที่ไม่มีขน เช็ดตรงบริเวณนี้ เมื่อเช็ดแล้ว ทำการปิดฝาชุดสแกนลงมาทั้ง 2 ชั้น (ปิดให้สนิท) และทดสอบใช้งาน Scan หรือ Copy อีกครั้ง



หัวข้อ : วิธีการแก้ไข Scan หรือ Copy จากช่อง ADF แล้วเป็นเส้น
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6170,L6190

6. หลังจากนั้นเปิดฝาเครื่องพิมพ์ขึ้นที่หน้ากระจก เช็ดบริเวณที่ลูกศรชี้ดังภาพ



หมายเหตุ : หากดำเนินการแก้ไขแล้วยังพบปัญหาเดิม แนะนำติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Epson เพื่อให้ทางช่างที่ศูนย์บริการตรวจสอบตัวเครื่องให้อีกครั้ง



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th